

Согласовано:
Директор по производству

 Р.А. Дериглазов

Утверждаю:
Главный инженер

 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____
обследования технического состояния

радиально-сверлильного станка 2М55 инв. № 003962

От « 30 » июля 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству

Главного инженера

Начальника службы вспомогательного производства

Главного технолога

Главного механика

Главного энергетика

Начальника цеха №1

Р.А. Дериглазова

А.А. Бобрика

В.В. Васильева

Н.А. Егоренко

В.В. Лыткина

О.В. Лукушкина

С.В. Бахмутова

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	радиально-сверлильный станок 2М55
Инвентарный номер	003962
Код оборудования	3812172013
Год ввода в эксплуатацию	1983
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Физический износ узлов станка. Комплектация оборудования неполная. Разукомплектован, отсутствует штурвал управления, нет крышки верхней коробки скоростей, нет ствольных подшипников, разобрана коробка скоростей. Ввиду полного физического износа базовых узлов, механизмов, металлоконструкций станка не может соответствовать паспортным техническим характеристикам и параметрам точности. Требуется демонтаж.
Загрузка оборудования	Станок не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	4700
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за станком не закреплены.
Текущее месторасположение	2 цех, 5 пролет
Первоначальная стоимость, руб.	20106,00
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве металлолома

Начальник службы вспомогательного производства

Главный технолог

Главный механик

Главный энергетик

Начальник цеха №1

 В.В. Васильев

 Н.А. Егоренко

 В.В. Лыткин

 О.В. Лукушкин

 С.В. Бахмутов