

Утверждаю:  
Главный инженер

 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№  
обследования технического состояния  
сварочного выпрямителя ВДУ-506 УЗ инв. № 018740

От « 04 » сентября 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Главного инженера

А.А. Бобрика

Главного сварщика

М.В. Паршина

Начальника ОПЭЛ

А.В. Митрофанова

Инженера-технолога ОГСв

А.В. Демидова

Начальника цеха №9

М.С. Бойченко

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	сварочный выпрямитель ВДУ-506 УЗ
Инвентарный номер	018740
Код оборудования	142922804
Год ввода в эксплуатацию	1991
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Вышел из строя силовой трансформатор. Восстановлению не подлежит.
Загрузка оборудования	Выпрямитель не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	300
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за выпрямителем не закреплены.
Текущее месторасположение	9 цех, 10 пролет
Первоначальная стоимость, руб.	3950,00
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве металлолома


Главный сварщик

Начальник ОПЭЛ

Инженер-технолог ОГСв

Начальник цеха №9

 М.В. Паршин

 А.В. Митрофанов

 А.В. Демидов

 М.С. Бойченко