

Согласовано:

Директор по производству

Р.А. Дериглазов

Утверждаю:

Главный инженер

А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ \_\_\_\_\_

обследования технического состояния

радиально-сверлильного станка 2М55

инв. № 003964

От « 24 » августа 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству

Главного инженера

Начальника службы вспомогательного производства

Главного технолога

Главного механика

Главного энергетика

Начальника цеха №1

Р.А. Дериглазова

А.А. Бобрика

В.В. Васильева

Н.А. Егоренко

В.В. Лыткина

О.В. Лукушкина

С.В. Бахмутова

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	радиально-сверлильный станок 2М55
Инвентарный номер	003964
Код оборудования	3812172013
Год ввода в эксплуатацию	1983
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Комплектация оборудования неполная, разобран по частям. Отсутствуют электродвигатели. Демонтирован ранее.
Загрузка оборудования	Станок не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	4700
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду простоя детали и операции за станком не закреплены.
Текущее месторасположение	2 цех, 3 пролет, за зел.зданием
Первоначальная стоимость, руб.	20106,00
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве металлолома

Начальник службы вспомогательного производства

Главный технолог

Главный механик

Главный энергетик

Начальник цеха №1

В.В. Васильев

Н.А. Егоренко

В.В. Лыткин

О.В. Лукушкин

С.В. Бахмутов