


Утверждаю:
Главный инженер

 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____
обследования технического состояния

сварочного полуавтомата LF-37 с Invertec STT-II инв. № 018973

От « 19 » августа 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Главного инженера

А.А. Бобрика

Главного сварщика

М.В. Паршина

Начальника ОПЭЛ

А.В. Митрофанова

Инженера-технолога ОГСв

А.В. Демидова

Начальника цеха №3

И.А. Соловьева

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	сварочный полуавтомат LF-37 с Invertec STT-II
Инвентарный номер	018973
Код оборудования	142922770
Год ввода в эксплуатацию	2007
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Имеет полный физический износ электрической части, отсутствуют кабели управления. Восстановлению не подлежит.
Загрузка оборудования	Полуавтомат не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	62
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за полуавтоматом не закреплены.
Текущее месторасположение	3 цех, 3 пролет
Первоначальная стоимость, руб.	358478,79
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве металлолома

Главный сварщик

Начальник ОПЭЛ

Инженер-технолог ОГСв

Начальник цеха №3

 М.В. Паршин

 А.В. Митрофанов

 А.В. Демидов

 И.А. Соловьев