



Согласовано:  
Директор по производству  
 Р.А. Дериглазов

Утверждаю:  
Главный инженер  
 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ \_\_\_\_\_  
обследования технического состояния  
выпрямителя Flex Craft инв. № 024854

От « 17 » ноября 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству

Главного инженера

Начальника службы вспомогательного производства

Главного технолога

Главного механика

Главного энергетика

Начальника цеха №14

Р.А. Дериглазова

А.А. Бобрика

В.В. Васильева

Н.А. Егоренко

В.В. Лыткина

О.В. Лукушкина

А.П. Антонова

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	выпрямитель Flex Craft
Инвентарный номер	024854
Код оборудования	3416110016
Год ввода в эксплуатацию	2011
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в рабочем состоянии. Комплектация оборудования неполная. Отсутствует тиристорный блок.
Загрузка оборудования	Выпрямитель не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	315
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Выпрямитель участвует в гальваническом процессе и других видах обработки поверхности.
Текущее месторасположение	Блок цехов, 7 пролет
Первоначальная стоимость, руб.	2803411,44
Остаточная стоимость, руб.	303703,12
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве: <u>ремонтно-пригодного б/у оборудования, металлолома.</u>

Начальник службы вспомогательного производства

Главный технолог

Главный механик

Главный энергетик

Начальник цеха №14

 В.В. Васильев

 Н.А. Егоренко

 В.В. Лыткин

 О.В. Лукушкин

 А.П. Антонов