


Согласовано:  
Директор по производству

 Р.А. Дериглазов

Утверждаю:  
Главный инженер

 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ \_\_\_\_\_

обследования технического состояния

токарно-винторезного станка CU800-5000

инв. № 028417

От « 30 » июля 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству

Р.А. Дериглазова

Главного инженера

А.А. Бобрика

Начальника службы вспомогательного производства

В.В. Васильева

Главного технолога

Н.А. Егоренко

Главного механика

В.В. Лыткина

Главного энергетика

О.В. Лукушкина

Начальника цеха №1

С.В. Бахмутова

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	токарно-винторезный станок CU800-5000
Инвентарный номер	028417
Код оборудования	3811601506
Год ввода в эксплуатацию	2005
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Комплектация оборудования неполная. Отсутствует двигатель задней бабки. Отсутствует фиксатор резцедержателя. Ввиду полного физического износа базовых узлов, механизмов, металлоконструкций станка не может соответствовать паспортным техническим характеристикам и параметрам точности. Требуется демонтаж.
Загрузка оборудования	Станок не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	9500
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за станком не закреплены.
Текущее месторасположение	1 цех, 2 пролет, шпиндельный участок
Первоначальная стоимость, руб.	1710804,42
Остаточная стоимость, руб.	142566,98
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве ремонтно-пригодного б/у оборудования

Начальник службы вспомогательного производства



В.В. Васильев

Главный технолог



Н.А. Егоренко

Главный механик



В.В. Лыткин

Главный энергетик

О.В. Лукушкин

Начальник цеха №1



С.В. Бахмутов