

Согласовано:

Директор по производству

Р.А. Дериглазов

Утверждаю:

Главный инженер

А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ \_\_\_\_\_

обследования технического состояния

радиально-сверлильного станка 2К52 инв. № 003331

От « 30 » июля 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству

Главного инженера

Начальника службы вспомогательного производства

Главного технолога

Главного механика

Главного энергетика

Начальника цеха №1

Р.А. Дериглазова

А.А. Бобрика

В.В. Васильева

Н.А. Егоренко

В.В. Лыткина

О.В. Лукушкина

С.В. Бахмутова

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	радиально-сверлильный станок 2К52
Инвентарный номер	003331
Код оборудования	3812170011
Год ввода в эксплуатацию	1976
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Физический износ узлов станка. Комплектация оборудования неполная. Отсутствует эл.двигатель коробки скоростей, частично отсутствует эл.проводка. Ввиду полного физического износа базовых узлов, механизмов, металлоконструкций станка не может соответствовать паспортным техническим характеристикам и параметрам точности. Демонтирован ранее.
Загрузка оборудования	Станок не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	1030
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за станком не закреплены.
Текущее месторасположение	2 цех, 5 пролет
Первоначальная стоимость, руб.	14950,92
Остаточная стоимость, руб.	
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве металлолома

Начальник службы вспомогательного производства

Главный технолог

Главный механик

Главный энергетик

Начальник цеха №1

В.В. Васильев

Н.А. Егоренко

В.В. Лыткин

О.В. Лукушкин

С.В. Бахмутов