

Согласовано:
Директор по производству

 Р.А. Дериглазов

Утверждаю:
Главный инженер

 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____
обследования технического состояния
радиально-сверлильного станка 2Н55 инв. № 002788

От « 30 » июля 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству

Р.А. Дериглазова

Главного инженера

А.А. Бобрика

Начальника службы вспомогательного производства

В.В. Васильева

Главного технолога

Н.А. Егоренко

Главного механика

В.В. Лыткина

Главного энергетика

О.В. Лукушкина

Начальника цеха №1

С.В. Бахмутова

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	радиально-сверлильный станок 2Н55
Инвентарный номер	002788
Код оборудования	3812172010
Год ввода в эксплуатацию	1975
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Комплектация оборудования неполная. Разукомплектован на 40% (по механике, электрике). Ввиду полного физического износа базовых узлов, механизмов, металлоконструкций станка не может соответствовать паспортным техническим характеристикам и параметрам точности. Требуется демонтаж.
Загрузка оборудования	Станок не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	4400
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за станком не закреплены.
Текущее месторасположение	2 цех, 5 пролет
Первоначальная стоимость, руб.	15980,22
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве металлолома

Начальник службы вспомогательного производства

 В.В. Васильев

Главный технолог

 Н.А. Егоренко

Главный механик

 В.В. Лыткин

Главный энергетик

 О.В. Лукушкин

Начальник цеха №1

 С.В. Бахмутов