

Согласовано:
Директор по производству

 Р.А. Дериглазов

Утверждаю:
Главный инженер

 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____
обследования технического состояния

радиально-сверлильного станка 2М57-2 инв. № 003998

От « 29 » июля 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству

Р.А. Дериглазова

Главного инженера

А.А. Бобрика

Начальника службы вспомогательного производства

В.В. Васильева

Главного технолога

Н.А. Егоренко

Главного механика

В.В. Лыткина

Главного энергетика

О.В. Лукушкина

Начальника цеха №1

С.В. Бахмутова

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	радиально-сверлильный станок 2М57-2
Инвентарный номер	003998
Код оборудования	3811516011
Год ввода в эксплуатацию	1983
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Физический износ узлов станка. Комплектация оборудования частичная. В наличии плита (основа), голова в сборе. Ввиду полного физического износа базовых узлов, механизмов, металлоконструкций станка не может соответствовать паспортным техническим характеристикам и параметрам точности. Демонтирован ранее.
Загрузка оборудования	Станок не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	10800
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за станком не закреплены.
Текущее месторасположение	На открытой площадке за зеленым зданием
Первоначальная стоимость, руб.	45000,00
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве металлолома

Начальник службы вспомогательного производства



В.В. Васильев

Главный технолог



Н.А. Егоренко

Главный механик



В.В. Лыткин

Главный энергетик



О.В. Лукушкин

Начальник цеха №1

С.В. Бахмутов