



Согласовано:
Директор по производству
 Р.А. Дериглазов

Утверждаю:
Главный инженер
 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____
обследования технического состояния

продольно-фрезерного двухстоечного станка 6608 инв. № 002887

От « 30 » июля 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству

Р.А. Дериглазова

Главного инженера

А.А. Бобрика

Начальника службы вспомогательного производства

В.В. Васильева

Главного технолога

Н.А. Егоренко

Главного механика

В.В. Лыткина

Главного энергетика

О.В. Лукушкина

Начальника цеха №1

С.В. Бахмутова

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	продольно-фрезерный двухстоечный станок 6608
Инвентарный номер	002887
Код оборудования	3816673010
Год ввода в эксплуатацию	1973
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Физический износ узлов станка. Разукомплектован по механической, электрической части. Комплектация оборудования неполная. Отсутствуют штурвалы управления. Ввиду полного физического износа базовых узлов, механизмов, металлоконструкций станка не может соответствовать паспортным техническим характеристикам и параметрам точности. Требуется демонтаж.
Загрузка оборудования	Станок не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	31150
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за станком не закреплены.
Текущее месторасположение	2 цех, 5 пролет
Первоначальная стоимость, руб.	94080,02
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве металлолома

Начальник службы вспомогательного производства



В.В. Васильев

Главный технолог



Н.А. Егоренко

Главный механик



В.В. Лыткин

Главный энергетик

О.В. Лукушкин

Начальник цеха №1



С.В. Бахмутов