



Согласовано:
Директор по производству

Р.А. Дериглазов

Утверждаю:
Главный инженер

А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____
обследования технического состояния
горизонтально-фрезерного консольного станка 6М82ГБ инв. № 002116
От « 30 » июля 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству

Главного инженера

Начальника службы вспомогательного производства

Главного технолога

Главного механика

Главного энергетика

Начальника цеха №1

Р.А. Дериглазова

А.А. Бобрика

В.В. Васильева

Н.А. Егоренко

В.В. Лыткина

О.В. Лукушкина

С.В. Бахмутова

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	горизонтально-фрезерный консольный станок 6М82ГБ
Инвентарный номер	002116
Код оборудования	3816213050
Год ввода в эксплуатацию	1965
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Физический износ узлов станка. Комплектация оборудования неполная. Отсутствуют штурвалы управления. Ввиду полного физического износа базовых узлов, механизмов, металлоконструкций станка не может соответствовать паспортным техническим характеристикам и параметрам точности. Требуется демонтаж.
Загрузка оборудования	Станок не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	3150
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за станком не закреплены.
Текущее месторасположение	2 цех, 1 пролет
Первоначальная стоимость, руб.	8273,49
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве ремонтно-пригодного б/у оборудования

Начальник службы вспомогательного производства

Главный технолог

Главный механик

Главный энергетик

Начальник цеха №1


В.В. Васильев


Н.А. Егоренко


В.В. Лыткин


О.В. Лукушкин

С.В. Бахмутов