



Согласовано:
Директор по производству

 Р.А. Дериглазов

Утверждаю:
Главный инженер

 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____
обследования технического состояния
радиально-сверлильного станка 2М55 инв. № 003520

От « 29 » июля 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству

Р.А. Дериглазова

Главного инженера

А.А. Бобрика

Начальника службы вспомогательного производства

В.В. Васильева

Главного технолога

Н.А. Егоренко

Главного механика

В.В. Лыткина

Главного энергетика

О.В. Лукушкина

Начальника цеха №1

С.В. Бахмутова

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	радиально-сверлильный станок 2М55
Инвентарный номер	003520
Код оборудования	3812172013
Год ввода в эксплуатацию	1977
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Физический износ узлов станка. Комплектация оборудования неполная. Отсутствует эл.двигатель коробки скоростей, частично отсутствует эл.проводка, разуконплектован по гидравлической системе. Ввиду полного физического износа базовых узлов, механизмов, металлоконструкций станка не может соответствовать паспортным техническим характеристикам и параметрам точности. Демонтирован ранее.
Загрузка оборудования	Станок не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	4700
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за станком не закреплены.
Текущее месторасположение	2 цех, 3 пролет
Первоначальная стоимость, руб.	27383,95
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве металлолома

Начальник службы вспомогательного производства

 В.В. Васильев

Главный технолог

 Н.А. Егоренко

Главный механик

 В.В. Лыткин

Главный энергетик

 О.В. Лукушкин

Начальник цеха №1

 С.В. Бахмутов