



Согласовано:
Директор по производству

 Р.А. Дериглазов

Утверждаю:
Главный инженер

 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____
обследования технического состояния
лесопильной рамы Р-63-2 инв. № 002378

От « 25 » сентября 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству
Главного инженера
Начальника службы вспомогательного производства
Главного технолога
Главного механика
Главного энергетика
Начальника цеха №7

Р.А. Дериглазова
А.А. Бобрика
В.В. Васильева
Н.А. Егоренко
В.В. Лыткина
О.В. Лукушкина
Д.И. Александрова

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	лесопильная рама Р-63-2
Инвентарный номер	002378
Код оборудования	3832111005
Год ввода в эксплуатацию	1966
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Физический износ узлов станка. Комплектация оборудования неполная. Требуется демонтаж.
Загрузка оборудования	Станок не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	3250
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Распил деревянных изделий
Текущее месторасположение	7 цех, 20 участок, пилорама
Первоначальная стоимость, руб.	9541,85
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве: ремонтно-пригодного б/у оборудования, <u>металлолома</u> .

Начальник службы вспомогательного производства

Главный технолог

Главный механик

Главный энергетик

Начальник цеха №7

 В.В. Васильев

 Н.А. Егоренко

 В.В. Лыткин

 О.В. Лукушкин

 Д.И. Александров