



Согласовано:
Директор по производству
 Р.А. Дериглазов

Утверждаю:
Главный инженер
 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____
обследования технического состояния

ленточно-пильного станка ЛС-80-6

инв. № 004113

От « 25 » сентября 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству
Главного инженера
Начальника службы вспомогательного производства
Главного технолога
Главного механика
Главного энергетика
Начальника цеха №7

Р.А. Дериглазова
А.А. Бобрика
В.В. Васильева
Н.А. Егоренко
В.В. Лыткина
О.В. Лукушкина
Д.И. Александрова

проведено обследование технического состояния оборудования:


Наименование	ленточно-пильный станок ЛС-80-6
Инвентарный номер	004113
Код оборудования	Нет данных
Год ввода в эксплуатацию	1984
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Физический износ узлов станка. Комплектация оборудования частичная. Требуется демонтаж.
Загрузка оборудования	Станок не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	1500
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Распил деревянных изделий
Текущее месторасположение	7 цех, 20 участок
Первоначальная стоимость, руб.	6905,06
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве: ремонтно-пригодного б/у оборудования, <u>металлолома</u> .

Начальник службы вспомогательного производства



В.В. Васильев

Главный технолог



Н.А. Егоренко

Главный механик

В.В. Лыткин

Главный энергетик

О.В. Лукушкин

Начальник цеха №7

Д.И. Александров