

Согласовано:  
Директор по производству

 Р.А. Дериглазов

Утверждаю:  
Главный инженер

 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ \_\_\_\_\_

обследования технического состояния

радиально-сверлильного станка 2К552 инв. № 027988

От « 09 » сентября 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству

Главного инженера

Начальника службы вспомогательного производства

Главного технолога

Главного механика

Главного энергетика

Начальника цеха №4

Р.А. Дериглазова

А.А. Бобрика

В.В. Васильева

Н.А. Егоренко

В.В. Лыткина

О.В. Лукушкина

Р.Е. Елисеева

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	радиально-сверлильный станок 2К552
Инвентарный номер	027988
Код оборудования	3812171012
Год ввода в эксплуатацию	2000
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Полный физический износ узлов станка. Комплектация оборудования неполная. Ввиду полного физического износа базовых узлов, механизмов, металлоконструкций станка не может соответствовать паспортным техническим характеристикам и параметрам точности. Требуется демонтаж.
Загрузка оборудования	Станок не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	950
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за станком не закреплены.
Текущее месторасположение	4 цех, 1 эт., участок обработки бронзы
Первоначальная стоимость, руб.	67605,57
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве: ремонтно-пригодного б/у оборудования, металлолома.

Начальник службы вспомогательного производства

Главный технолог

Главный механик

Главный энергетик

Начальник цеха №4

 В.В. Васильев

 Н.А. Егоренко

 В.В. Лыткин

 О.В. Лукушкин

 Р.Е. Елисеев