



Согласовано:
Директор по производству
 Р.А. Дериглазов

Утверждаю:
Главный инженер
 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____
обследования технического состояния

компрессора передвижного воздушного «Junior II» инв. № 024922

От « 07 » октября 2020 г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству

Р.А. Дериглазова

Главного инженера

А.А. Бобрика

Начальника службы вспомогательного производства

В.В. Васильева

Главного технолога

Н.А. Егоренко

Главного механика

В.В. Лыткина

Главного энергетика

О.В. Лукушкина

Начальника цеха №3

И.А. Соловьева

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	компрессор передвижной воздушный «Junior II»
Инвентарный номер	024922
Код оборудования	142912130
Год ввода в эксплуатацию	2012
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Полный износ узлов компрессора. Комплектация оборудования полная.
Загрузка оборудования	Компрессор не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	44
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Создание сжатого воздуха
Текущее месторасположение	Блок цехов, 5 пролет
Первоначальная стоимость, руб.	193839,50
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве: ремонтно-пригодного б/у оборудования, металлолома

Начальник службы вспомогательного производства

 В.В. Васильев

Главный технолог

 Н.А. Егоренко

Главный механик

 В.В. Лыткин

Главный энергетик

 О.В. Лукушкин

Начальник цеха №3

И.А. Соловьев