

Согласовано:  
Директор по производству

 Р.А. Дериглазов

Утверждаю:  
Главный инженер

 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ \_\_\_\_\_  
обследования технического состояния

токарно-винторезного станка 165 инв. № 004002

От « 30 » июля 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству

Р.А. Дериглазова

Главного инженера

А.А. Бобрика

Начальника службы вспомогательного производства

В.В. Васильева

Главного технолога

Н.А. Егоренко

Главного механика

В.В. Лыткина

Главного энергетика

О.В. Лукушкина

Начальника цеха №1

С.В. Бахмутова

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	токарно-винторезный станок 165
Инвентарный номер	004002
Код оборудования	3811642005
Год ввода в эксплуатацию	1983
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Физический износ узлов станка, направляющих станины, поперечного суппорта. Комплектация оборудования неполная. Частичное разуконплектование электрооборудования силового шкафа. Ввиду полного физического износа базовых узлов, механизмов, металлоконструкций станка не может соответствовать паспортным техническим характеристикам и параметрам точности. Требуется демонтаж.
Загрузка оборудования	Станок не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	12500
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за станком не закреплены.
Текущее месторасположение	2 цех, 3 пролет
Первоначальная стоимость, руб.	21797,00
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве ремонтно-пригодного б/у оборудования

Начальник службы вспомогательного производства

 В.В. Васильев

Главный технолог

 Н.А. Егоренко

Главный механик

 В.В. Лыткин

Главный энергетик

 О.В. Лукушкин

Начальник цеха №1

С.В. Бахмутов