


Согласовано:
Директор по производству
 Р.А. Дериглазов

Утверждаю:
Главный инженер
 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____
обследования технического состояния
токарно-винторезного станка 16К20 инв. № 003950

От « 17 » августа 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству

Главного инженера

Начальника службы вспомогательного производства

Главного технолога

Главного механика

Главного энергетика

Начальника цеха №4

Р.А. Дериглазова

А.А. Бобрика

В.В. Васильева

Н.А. Егоренко

В.В. Лыткина

О.В. Лукушкина

Р.Е. Елисеева

проведено обследование технического состояния оборудования:

| Наименование | токарно-винторезный станок 16К20 |
|---|--|
| Инвентарный номер | 003950 |
| Код оборудования | 3811631015 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1983 |
| Техническое состояние и комплектность оборудования | Оборудование в нерабочем состоянии. Полный физический износ узлов станка. Комплектация оборудования неполная. Ввиду полного физического износа базовых узлов, механизмов, металлоконструкций станка не может соответствовать паспортным техническим характеристикам и параметрам точности. Демонтирован ранее. |
| Загрузка оборудования | Станок не задействован в технологическом процессе. |
| Масса по паспорту, кг | 3225 |
| Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет) | нет |
| Операции, выполняемые на оборудовании | Ввиду длительного простоя детали и операции за станком не закреплены. |
| Текущее месторасположение | открытая площадка за сварочной лабораторией |
| Первоначальная стоимость, руб. | 21797,00 |
| Остаточная стоимость, руб. | 0 |
| Рекомендации технической комиссии | Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве металлолома |

Начальник службы вспомогательного производства

Главный технолог

Главный механик

Главный энергетик

Начальник цеха №4

 В.В. Васильев

 Н.А. Егоренко

 В.В. Лыткин

 О.В. Лукушкин

 Р.Е. Елисеев