

Согласовано:  
Директор по производству

 Р.А. Дериглазов

Утверждаю:  
Главный инженер

 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ \_\_\_\_\_

обследования технического состояния

станка горизонтально-расточного д/пробки п/палец 1400

инв. № 004021

От « 17 » августа 2020г.

2E 656 P

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству

Р.А. Дериглазова

Главного инженера

А.А. Бобрика

Начальника службы вспомогательного производства

В.В. Васильева

Главного технолога

Н.А. Егоренко

Главного механика

В.В. Лыткина

Главного энергетика

О.В. Лукушкина

Начальника цеха №3

И.А. Соловьева

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	станок горизонтально-расточной д/пробки п/палец 1400
Инвентарный номер	004021
Код оборудования	3812615015
Год ввода в эксплуатацию	1983
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Полный износ узлов станка. Комплектация оборудования частичная. Демонтирован ранее.
Загрузка оборудования	Станок не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	53150
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за станком не закреплены.
Текущее месторасположение	Открытая площадка «Берлин», за сварочной лабораторией
Первоначальная стоимость, руб.	173376,00
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве металлолома

Начальник службы вспомогательного производства



В.В. Васильев

Главный технолог



Н.А. Егоренко

Главный механик



В.В. Лыткин

Главный энергетик



О.В. Лукушкин

Начальник цеха №3

И.А. Соловьев