

Согласовано:
Директор по производству

 Р.А. Дериглазов

Утверждаю:
Главный инженер

 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____

обследования технического состояния

вертикально-фрезерного станка 2С150ПМФ4

инв. № 004445

От « 30 » июля 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству

Главного инженера

Начальника службы вспомогательного производства

Главного технолога

Главного механика

Главного энергетика

Начальника ОПЭ

Начальника цеха №1

Р.А. Дериглазова

А.А. Бобрика

В.В. Васильева

Н.А. Егоренко

В.В. Лыткина

О.В. Лукушкина

А.В. Митрофанова

С.В. Бахмутова

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	вертикально-фрезерный станок 2С150ПМФ4
Инвентарный номер	004445
Код оборудования	3810281051
Год ввода в эксплуатацию	1989
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Физический износ к/с шпиндельного узла фрезерной бабки, ШВП всех осей перемещения рабочих органов. Комплектация оборудования неполная. Отсутствуют электродвигатели приводов рабочих органов, гидроагрегата, механизма зажима инструмента, насоса подачи СОЖ, частичное разукрепление электрооборудования, системы индикации и пульта управления. Демонтирован ранее.
Загрузка оборудования	Станок не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	5550
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за станком не закреплены.
Текущее месторасположение	1 цех, 3 пролет
Первоначальная стоимость, руб.	133124,00
Остаточная стоимость, руб.	
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве металлолома

Начальник службы вспомогательного производства



В.В. Васильев

Главный технолог



Н.А. Егоренко

Главный механик



В.В. Лыткин

Главный энергетик



О.В. Лукушкин

Начальник ОПЭ



А.В. Митрофанов

Начальник цеха №1

С.В. Бахмутов