


Согласовано:
Директор по производству


Р.А. Дериглазов

Утверждаю:
Главный инженер


А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____
обследования технического состояния

токарно-карусельного станка 1512 инв. № 003467

От « 30 » июля 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству

Р.А. Дериглазова

Главного инженера

А.А. Бобрика

Начальника службы вспомогательного производства

В.В. Васильева

Главного технолога

Н.А. Егоренко

Главного механика

В.В. Лыткина

Главного энергетика

О.В. Лукушкина

Начальника цеха №1

С.В. Бахмутова

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	токарно-карусельный станок 1512
Инвентарный номер	003467
Код оборудования	3811514005
Год ввода в эксплуатацию	1977
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Физический износ узлов станка. Комплектация оборудования неполная. Отсутствует вертикальный суппорт, боковой суппорт. Частично разуконплектован электрический шкаф. Ввиду полного физического износа базовых узлов, механизмов, металлоконструкций станка не может соответствовать паспортным техническим характеристикам и параметрам точности. Требуется демонтаж.
Загрузка оборудования	Станок не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	16500
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за станком не закреплены.
Текущее месторасположение	2 цех, 5 пролет
Первоначальная стоимость, руб.	Нет данных
Остаточная стоимость, руб.	
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве металлолома.

Начальник службы вспомогательного производства



В.В. Васильев

Главный технолог



Н.А. Егоренко

Главный механик



В.В. Лыткин

Главный энергетик



О.В. Лукушкин

Начальник цеха №1

С.В. Бахмутов