

Утверждаю:
Главный инженер

 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____
обследования технического состояния
сварочного выпрямителя ВД-506 ДК УЗ

инв. № 019023

От « 19 » августа 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Главного инженера

Главного сварщика

Начальника ОПЭЛ

Инженера-технолога ОГСв

Начальника цеха №3

А.А. Бобрика

М.В. Паршина

А.В. Митрофанова

А.В. Демидова

И.А. Соловьева

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	сварочный выпрямитель ВД-506 ДК УЗ
Инвентарный номер	019023
Код оборудования	142922804
Год ввода в эксплуатацию	2010
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Имеет полный физический износ электрической части, отсутствуют кабели управления. Восстановлению не подлежит.
Загрузка оборудования	Выпрямитель не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	180
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за выпрямителем не закреплены.
Текущее месторасположение	3 цех, 3 пролет
Первоначальная стоимость, руб.	118983,05
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве металлолома

Главный сварщик

Начальник ОПЭЛ

Инженер-технолог ОГСв

Начальник цеха №3

 М.В. Паршин

 А.В. Митрофанов

 А.В. Демидов

 И.А. Соловьев