


Согласовано:

Директор по производству

 Р.А. Дериглазов

Утверждаю:

Главный инженер

 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____

обследования технического состояния

горизонтально-расточного станка 2Н636ГФ1

инв. № 003866

От « 07 » октября 2020 г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству

Главного инженера

Начальника службы вспомогательного производства

Главного технолога

Главного механика

Главного энергетика

Начальника цеха №3

Р.А. Дериглазова

А.А. Бобрика

В.В. Васильева

Н.А. Егоренко

В.В. Лыткина

О.В. Лукушкина

И.А. Соловьева

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	горизонтально-расточной станок 2Н636ГФ1
Инвентарный номер	003866
Код оборудования	3812614037
Год ввода в эксплуатацию	1981
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Полный износ узлов станка. Комплектация оборудования полная. Требуется демонтаж.
Загрузка оборудования	Станок не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	34600
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за станком не закреплены.
Текущее месторасположение	Блок цехов, 7 пролет
Первоначальная стоимость, руб.	317442,00
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве: <u>ремонтно-пригодного б/у оборудования, металлолома</u>

Начальник службы вспомогательного производства

Главный технолог

Главный механик

Главный энергетик

Начальник цеха №3

 В.В. Васильев

 Н.А. Егоренко

 В.В. Лыткин

 О.В. Лукушкин

И.А. Соловьев