

Утверждаю:
Главный инженер

 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____
обследования технического состояния
сварочного выпрямителя ВДУ-1202 УЗ инв. № 018925

От « 19 » августа 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Главного инженера

Главного сварщика

Начальника ОПЭЛ

Инженера-технолога ОГСв

Начальника цеха №1

А.А. Бобрика

М.В. Паршина

А.В. Митрофанова

А.В. Демидова

С.В. Бахмутова

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	сварочный выпрямитель ВДУ 1202 УЗ
Инвентарный номер	018925
Код оборудования	142922804
Год ввода в эксплуатацию	2004
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Имеет полный физический износ электрической части, отсутствует блок управления. Восстановлению не подлежит.
Загрузка оборудования	Выпрямитель не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	520
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за выпрямителем не закреплены.
Текущее месторасположение	2 цех, 3 пролет, сварочный пост
Первоначальная стоимость, руб.	72805,08
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве металлолома

Главный сварщик

Начальник ОПЭЛ

Инженер-технолог ОГСв

Начальник цеха №1



М.В. Паршин

А.В. Митрофанов

А.В. Демидов

С.В. Бахмутов