

Утверждаю:
Главный инженер

 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____
обследования технического состояния
сварочного выпрямителя ВКСМ-1000 инв. № 005895
От « 07 » октября 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Главного инженера

Главного сварщика

Начальника ОПЭЛ

Инженера-технолога ОГСв

Начальника цеха №3

А.А. Бобрика

М.В. Паршина

А.В. Митрофанова

А.В. Демидова

И.А. Соловьева

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	сварочный выпрямитель ВКСМ-1000
Инвентарный номер	005895
Код оборудования	142922804
Год ввода в эксплуатацию	1973
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Имеет полный физический износ шкафа управления и механической части и восстановлению не подлежит. Отсутствует блок управления.
Загрузка оборудования	Выпрямитель не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	550
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за выпрямителем не закреплены.
Текущее месторасположение	Блок цехов, 9 пролет
Первоначальная стоимость, руб.	5772,35
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве металлолома

Главный сварщик

Начальник ОПЭЛ

Инженер-технолог ОГСв

Начальник цеха №3

 М.В. Паршин

 А.В. Митрофанов

А.В. Демидов

И.А. Соловьев