

Утверждаю:
Главный инженер

 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____
обследования технического состояния

выпрямителя сварочного ВКСМ-1000 инв. № 005858

От « 19 » августа 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Главного инженера

Главного сварщика

Начальника ОПЭЛ

Инженера-технолога ОГСв

Начальника цеха №1

А.А. Бобрика

М.В. Паршина

А.В. Митрофанова

А.В. Демидова

С.В. Бахмутова

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	выпрямитель сварочный ВКСМ-1000
Инвентарный номер	005858
Код оборудования	142922804
Год ввода в эксплуатацию	1973
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Имеет полный физический износ электрической части (отсутствует вентилятор охлаждения и дросселя). Восстановлению не подлежит.
Загрузка оборудования	Выпрямитель не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	530
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за выпрямителем не закреплены.
Текущее месторасположение	2 цех, 2 пролет, сварочный пост
Первоначальная стоимость, руб.	5821,77
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве металлолома

Главный сварщик

Начальник ОПЭЛ

Инженер-технолог ОГСв

Начальник цеха №1

 М.В. Паршин

 А.В. Митрофанов

 А.В. Демидов

 С.В. Бахмутов