


Согласовано:
Директор по производству


Р.А. Дериглазов

Утверждаю:
Главный инженер


А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____
обследования технического состояния

координатно-расточного станка BAZ-2 Донау инв. № 003946

От « 30 » июля 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству

Главного инженера

Начальника службы вспомогательного производства

Главного технолога

Главного механика

Главного энергетика

Начальника ОПЭ

Начальника цеха №3

Р.А. Дериглазова

А.А. Бобрика

В.В. Васильева

Н.А. Егоренко

В.В. Лыткина

О.В. Лукушкина

А.В. Митрофанова

И.А. Соловьева

проведено обследование технического состояния оборудования:

| Наименование | координатно-расточной станок BAZ-2 Донау |
|---|--|
| Инвентарный номер | 003946 |
| Код оборудования | 3810221210 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
| Техническое состояние и комплектность оборудования | Оборудование в нерабочем состоянии. Полный износ узлов станка. Комплектация оборудования частичная. Демонтирован ранее. |
| Загрузка оборудования | Станок не задействован в технологическом процессе. |
| Масса по паспорту, кг | 25000 |
| Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет) | нет |
| Операции, выполняемые на оборудовании | Ввиду длительного простоя детали и операции за станком не закреплены. |
| Текущее месторасположение | Открытая площадка «Берлин», за лабораторией ЦЗЛ |
| Первоначальная стоимость, руб. | 778719,14 |
| Остаточная стоимость, руб. | 0 |
| Рекомендации технической комиссии | Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве металлолома |

Начальник службы вспомогательного производства

Главный технолог

Главный механик

Главный энергетик

Начальник ОПЭ

Начальник цеха №3


В.В. Васильев


Н.А. Егоренко


В.В. Лыткин


О.В. Лукушкин


А.В. Митрофанов


И.А. Соловьев