



Согласовано:

Директор по производству

 Р.А. Дериглазов

Утверждаю:

Главный инженер

 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____

обследования технического состояния

сверлильно-фрезерно-расточного горизонтального станка 2206ВМФ4 инв. № 027577

От « 05 » апреля 2021 г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству

Главного инженера

Начальника службы вспомогательного производства

Главного технолога

Главного механика

Главного энергетика

Начальника цеха №1

Р.А. Дериглазова

А.А. Бобрика

В.В. Васильева

Н.А. Егоренко

К.Ю. Шацкого

О.В. Лукушкина

С.В. Бахмутова

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	сверлильно-фрезерно-расточной горизонтальный станок 2206ВМФ4
Инвентарный номер	027577
Код оборудования	3810281005
Год ввода в эксплуатацию	1990
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Комплектация оборудования неполная. Разукomплектован электрический шкаф. Требуется демонтаж.
Загрузка оборудования	Станок не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	8500
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Механическая обработка металлических изделий
Текущее месторасположение	1 цех, 2 пролет
Первоначальная стоимость, руб.	737022,00
Остаточная стоимость, руб.	718596,45
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве: металлолома или ремонтно-пригодного б/у оборудования (нужное подчеркнуть)

Начальник службы вспомогательного производства

Главный технолог

Главный механик

Главный энергетик

Начальник цеха №1

 В.В. Васильев

 Н.А. Егоренко

 К.Ю. Шацкий

 О.В. Лукушкин

 С.В. Бахмутов