

Утверждаю:
Главный инженер

 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____
обследования технического состояния

сварочного выпрямителя ВДУ-1202 УЗ инв. № 018875

От « 19 » августа 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Главного инженера

А.А. Бобрика

Главного сварщика

М.В. Паршина

Начальника ОПЭЛ

А.В. Митрофанова

Инженера-технолога ОГСв

А.В. Демидова

Начальника цеха №1

С.В. Бахмутова

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	сварочный выпрямитель ВДУ 1202 УЗ
Инвентарный номер	018875
Код оборудования	142922804
Год ввода в эксплуатацию	2003
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Имеет полный физический износ электрической части блока и кабелей управления, а так же и механической части блока подачи проволоки. Восстановлению не подлежит.
Загрузка оборудования	Выпрямитель не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	500
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за выпрямителем не закреплены.
Текущее месторасположение	2 цех, 1 пролет, сварочный пост
Первоначальная стоимость, руб.	70750,00
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве металлолома

Главный сварщик



М.В. Паршин

Начальник ОПЭЛ

А.В. Митрофанов

Инженер-технолог ОГСв

А.В. Демидов

Начальник цеха №1

С.В. Бахмутов